




## Schmierstofftabelle für STEYR 9000er Serie

	9080M	9090M	9100M	<b>AKCELA®</b>	Art.-Nr.	Spez. STEYR	
<b>Motor</b>	12	12	12	<b>No. 1 Engine Oil</b>	<b>1755</b>	<b>A-201</b>	
<b>Kühlsystem</b>	12	12	12	<b>Premium Antifreeze</b>	<b>1748</b>	<b>MS 1710</b>	
<b>Getriebe</b>	31	31	31	<b>Super Universal</b>	<b>1757</b>	<b>D-401</b>	
<b>Getriebehydraulik/Lenkung</b>	34	34	34	<b>AW Hyydraulic Fluid 46</b>	<b>1758</b>	<b>C-301</b>	
<b>Achse mit Allradantrieb</b>	A	A	A	<b>Gear 135H EP LS</b>	<b>1737</b>		
<b>Frontales Zapfwellengetriebe</b>	1	1	1	<b>Super Universal</b>	<b>1757</b>	<b>D-401</b>	
<b>Bremsen</b>	0,4	0,4	0,4	<b>LHM Fluid</b>	<b>1747</b>	<b>ISO 7308</b>	
<b>Scheibenwaschanlage</b>	*	*	*	<b>Tutela SC35</b>	<b>1210</b>		

**\*\* zu 50% mit Wasser mischen**

**A 5 Liter Differential der Achse; 0,7 Liter je Achse; 1,75 L je Achse mit Bremse**

**\* n.B.**

**Achtung: No. 1 Engine Oil nach 500 h austauschen, Engine Oil nach 250 h**

**Mengen angegeben in Litern für Öle und in Gramm für Fette**

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland

Moltkestr. 40

74072 Heilbronn

Tel: 07131-39080

Fax: 07131-9190506

[www.fl-deutschland.de](http://www.fl-deutschland.de)

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland

Zweigniederlassung Österreich

Steyrer Str. 40

4300 St. Valentin

Tel: 07435-58806

Fax: 07435-58828

[www.fl-austria.at](http://www.fl-austria.at)

alle Angaben ohne Gewähr, bitte halten Sie sich im Zweifel an die Angaben in der Bedienungsanleitung

